



Legenda:

- hrana zpevněné komunikace
- hrana nezpevněné komunikace
- plot drátěný
- plot dřevěný
- budova zděná
- mostní konstrukce
- zábradlí
- schodiště
- ocelová chránička
- hrana svahu
- pata svahu
- břeh
- úroveň hladiny vodoteče (ke dni 17.1.2023)
- úroveň dna vodoteče
- bod terénu
- dopravní značka
- strom
- sloup betonový
- šachta
- šoupě-voda
- KN stav

GS-geodetické služby s.r.o.
Na Rolavě 163/2
360 05 Karlovy Vary
tel. +420 353 565 894
www.geodeticke-sluzby.cz

GS GEODETICKÉ SLUŽBY
SOKOLOV KARLOVY VARY CHEB

regionální pracoviště:
Na Rolavě 163/2
360 05 Karlovy Vary
tel. +420 353 565 894
kvary@geodeticke-sluzby.cz

Zaměřil:	Ing. Tomáš Procházka	Zpracoval:	Ing. Tomáš Procházka	Ověřil:	Ing. Jaromír Pinter
Souřadnicový systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv	Číslo zakázky:	3/2023
AKCE: Most přes Nejdecký potok k restauraci Mexiko (M10)					
k.ú. Bernov					
Polohopisné a výškopisné zaměření					
Měřítko:	1 : 200				
Datum:	leden 2023				